



COMUNE DI PESCIA
PROVINCIA DI PISTOIA

***LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DELL'ABITATO DI VELLANO
E DELLA VIABILITA' PROVINCIALE "MAMMIANESE"
ALL'ALTEZZA DEL BORGO G. MATTEOTTI - 2° LOTTO DI
COMPLETAMENTO***

L.R. 79/2012 - L.R. 91/1998

PROGETTO DEFINITIVO

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

Ufficio Tecnico Lavori Pubblici

Progettazione

Dirigente:

Dott. Ing. A.S. Borracchini

RUP:

Geom. Luciano Bianchi



ALLEGATO N.6

Data: Settembre 2014

COMUNE DI PESCIA
Provincia di Pistoia

**"LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DELL'ABITATO DI VELLANO E DELLA VIABILITA' PROVINCIALE
"MAMMIANESE" ALL'ALTEZZA DEL BORGO G. MATTEOTTI - 2° LOTTO DI COMPLETAMENTO."**

PROGETTO DEFINITIVO

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



Foto n. 1 Muro Lesionato in crisi su Via delle Mura

COMUNE DI PESCIA
Provincia di Pistoia

**"LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DELL'ABITATO DI VELLANO E DELLA VIABILITA' PROVINCIALE
"MAMMIANESE" ALL'ALTEZZA DEL BORGO G. MATTEOTTI - 2° LOTTO DI COMPLETAMENTO."**

PROGETTO DEFINITIVO

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



Foto n. 2 Muro Lesionatoe in crisi su Via delle Mura

COMUNE DI PESCIA
Provincia di Pistoia

**"LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DELL'ABITATO DI VELLANO E DELLA VIABILITA' PROVINCIALE
"MAMMIANESE" ALL'ALTEZZA DEL BORGO G. MATTEOTTI - 2° LOTTO DI COMPLETAMENTO."**

PROGETTO DEFINITIVO

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



Foto n. 3 Muro Lesionato in crisi su Via delle Mura



Foto n. 4 Dissesto di crollo detritico a Monte della Via PROVINCIALE

COMUNE DI PESCIA
Provincia di Pistoia

**"LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DELL'ABITATO DI VELLANO E DELLA VIABILITA' PROVINCIALE
"MAMMIANESE" ALL'ALTEZZA DEL BORGO G. MATTEOTTI - 2° LOTTO DI COMPLETAMENTO."**

PROGETTO DEFINITIVO

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



Foto n. 5 Piede del Muro di retta alla Viabilità PROVINCIALE in loc. Borgo G. Matteotti.



Foto n. 6 Piede del Muro di retta alla Viabilità PROVINCIALE in loc. Borgo G. Matteotti.

COMUNE DI PESCIA
Provincia di Pistoia

**"LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DELL'ABITATO DI VELLANO E DELLA VIABILITA' PROVINCIALE
"MAMMIANESE" ALL'ALTEZZA DEL BORGO G. MATTEOTTI - 2° LOTTO DI COMPLETAMENTO."**

PROGETTO DEFINITIVO

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



Foto n. 7 Piede del Muro di retta alla Viabilità PROVINCIALE in loc. Borgo G. Matteotti.



Foto n. 8 Testa del Muro di retta alla Viabilità PROVINCIALE in loc. Borgo G. Matteotti.

COMUNE DI PESCIA
Provincia di Pistoia

**"LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DELL'ABITATO DI VELLANO E DELLA VIABILITA' PROVINCIALE
"MAMMIANESE" ALL'ALTEZZA DEL BORGO G. MATTEOTTI - 2° LOTTO DI COMPLETAMENTO."**

PROGETTO DEFINITIVO

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



Foto n. 9 Avvallamenti e lesioni su Via PROVINCIALE in loc. Borgo G. Matteotti



Foto n. 10 Avvallamenti e lesioni su Via PROVINCIALE in loc. Borgo G. Matteotti

COMUNE DI PESCIA
Provincia di Pistoia

**"LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DELL'ABITATO DI VELLANO E DELLA VIABILITA' PROVINCIALE
"MAMMIANESE" ALL'ALTEZZA DEL BORGO G. MATTEOTTI - 2° LOTTO DI COMPLETAMENTO."**

PROGETTO DEFINITIVO

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



Foto n. 11 Avvallamenti e lesioni su Via PROVINCIALE in loc. Borgo G. Matteotti



Foto n. 12 Lesioni su manufatti e opere d'arte alla Via PROVINCIALE in loc. Borgo G. Matteotti



Foto n. 13 Lesioni su manufatti e opere d'arte alla Via PROVINCIALE in loc. Borgo G. Matteotti